

AutoRepair - 6610 - Varilla ondulada para la soldadura pack de 50 unidades

Hilo ondulado para la soldadura en equipo Spotter. De cobre macizo.



